

Name Leroy S. Brown

Service No. ~~800~~ 811

Address 18 Elm Avenue

1 HARRINGTON Rd

Location

Kind of Pipe

Size

Size of Main

~~Repair~~ - Renewal - ~~New~~ Service

Location

Date	Material	Amount	Total	Date	Amount
------	----------	--------	-------	------	--------

30	1" C.L. Pipe	.27	8 20		
----	--------------	-----	------	--	--

1	1" L.L. Coupling		25		
---	------------------	--	----	--	--

1	1" L.L. Elbow		30		
---	---------------	--	----	--	--

1	1" C.L. Sp. Nipple		25		
---	--------------------	--	----	--	--

1	S & V		2 75		
---	-------	--	------	--	--

7'	5/8" L. Pipe	.40	2 80		
----	--------------	-----	------	--	--

	Trucking		1 75	16 20	
--	----------	--	------	-------	--

*Nov. 19 1927 - Cash*

*39 14*

The Daily Press, Boston

11/14/23	Hrs. Labor	.55	18 15		
----------	------------	-----	-------	--	--

3	" "	.60	1 80	19 95	
---	-----	-----	------	-------	--

	15% Overhead			2 99	
--	--------------	--	--	------	--

39 14 ✓

Labor

